

Você conhece esses exemplos ???

Exemplos de Produção mais suja:

- Instalações elétricas sujas, fiações embaralhadas, caixas elétricas usadas como armários, fusíveis deixados dentro das caixas, ídem para ferramentas, etc.
- Sucatas, sujeiras metálicas, restos de obras, plástico, madeirame deixado por toda a área fabril.
- Desorganização generalizada nos depósitos de materiais, equipamentos, oficinas, etc.
- Restos de polpas e de papel por toda a parte.
- Copinhos de café de plástico jogados no chão por todas as partes.
- Instalações sanitárias degradadas e sujas, deixando o usuário sem saber se usa ou não, apesar da vontade.

- EPIs jogados fora, mesmo em boas condições de uso.
- Porões de máquinas completamente sujos, verdadeiras pocilgas.
- Sujeiras deixadas pela manutenção após terminar seu serviço.
- Poeira química, serragem, cavacos, pó de polpa, espalhados pela área.
- Lixo desorganizado e contendo uma grande quantidade de desperdícios de matéria prima.
- Alívios de vapor a todo momento pelas válvulas de alívio de pressão das caldeiras.
- Peças de reserva aguardando ao lado do equipamento, mas todas sujas, enferrujadas, empoeiradas, etc.
- Restos de tinta contaminando a área, favorecendo pichações e marcas difíceis de serem removidas.
- Sistemas de recuperação de perdas mais em estado de perdas do que de recuperação.

- Resíduos de óleo, estopas e panos, graxas, sujando o ambiente e a área.
- Trânsito e fluxos inadequados de veículos, sujando a área, machucando bobinas, tubulações, fiações, etc.
- Lixos misturados, lixos bons e ricos com porcariada a ser descartada.
- Falta de cuidado com segurança (elétrica, extintores vencidos, produtos tóxicos em local inapropriado, tambores de lixo químico escorrendo, saúde ocupacional não respeitada).
- Caminhão de lixo mais sujo que o lixo que transporta.
- Ferramentas, parafusos, porcas e peças em boas condições perdidas pela área.
- Depósitos de resíduos sem demarcação, sem piso, sem avisos de alertas, etc.
- Caminhões transitando sobrecarregados de lodo, serragem, cavacos, casca, deixando cair desses resíduos por toda parte na área e nas ruas fora da empresa.

- Sobras de materiais em bombonas, tambores, sacarias, etc.
- Enxurradas de águas, efluentes ou licores correndo pelas ruas.

Algumas citações CF:

- Pode e deve haver dignidade mesmo na pobreza e com falta de dinheiro.
- Olhe todo dia o seu lixo e veja o que você está jogando fora.
- Dê uma vassoura para cada colaborador como um troféu a ser usado.
- Toda fábrica que recicla papel não pode sob hipótese alguma ter lixo papel indo para o aterro. Estabeleça um programa do tipo “Ao pulper com os nossos papéis usados”.
- Cuidado com os resíduos ocultos ou reciclagens internas.

- Prestar muita atenção nos momentos de tudo ótimo na operação de produção da empresa: pode ser que descubramos as condições ótimas para sua operação.
- Usar cavacos de tamanhos diferentes para as diferentes madeiras.
- Uma fábrica média chega a consumir 1,5 milhões de copinhos plásticos por ano, o que gera cerca de 30 metros cúbicos de lixo. Dá para acreditar ??!!!
- Não dê um estilete para seus funcionários: além de ser uma arma que pode ser usada contra ele próprio, é a grande causa de geração de mantas de refugo de papel.
- Elimine o quanto possível a sua pilha de cavacos, é desperdício de dinheiro, de floresta e de madeira.
- Crie a campanha “Adote uma árvore” e plante seu “Bosque da Amizade”.