



Pergunte ao Euca Expert / Ask the Euca X Pert

www.eucalyptus.com.br

www.celso-foelkel.com.br

Perguntas / Questions

Pergunta no: 1640/Question no: 1640

Título:/Title: Talco como carga mineral na celulose

Por: / by: Paulo Roberto Lara

E-mail: paulo.lara.pl1@ojipapeis.com.br

Questão: /Question:

Boa tarde Professor, tudo bem?

Peço sua ajuda com relação ao talco utilizado no processo de obtenção da celulose:

Dúvidas:

- 1-O talco deixa residual de carga mineral nos fardos de celulose? (considerando celulose com 50 % e 10% de umidade final.)
- 2-Como posso medir este residual?

- 3- Este residual pode apresentar riscos para o sistema de refino?
- 4-Este residual pode apresentar riscos para o processo?

Desde já agradeço a ajuda.

Atenciosamente Paulo Lara

Resposta por Celso Foelkel: / Answer by Celso Foelkel:

Boa tarde caro Paulo, o talco que é usado para resolver problemas de contaminações de "pitch" da celulose e papel pode ficar em parte ligado às fibras, aumentando a carga mineral da polpa. Esse residual costuma ser muito pequeno e para o fabricante de celulose não é problemático, pois esse talco residual acaba sendo vendido como celulose.

As quantidades são tão pequenas que raramente são notadas pelo usuário da celulose, que prefere pagar pela celulose com algum talco residual e sem problemas de "pitch" do que por uma celulose rica em resinas disponíveis para lhe trazer problemas.

Pode-se medir esse residual de uma forma simples - medir o teor de cinzas da mesma celulose, em fardos sem se adicionar o talco - depois de medir na celulose contendo talco e por diferença se tem o que de talco permaneceu aumentando ligeiramente o teor de cinzas da polpa.

Se quiser mais precisão, pode-se medir o teor de magnésio de ambas as cinzas (com e sem talco, que é um silicato de magnésio hidratado) e converter a diferença para o conteúdo em talco residual. Para fazer isso, deve-se ter o teor de magnésio no talco sendo utilizado (em geral por volta de 31,5% de MgO). Veja:

http://www.cetem.gov.br/publicacao/CTs/CT2005-141-00.pdf

 $\frac{https://www.ufpe.br/ppgeminas/images/Cursos/mineralogia/minind09ta}{lco.ppt}\ .$

O talco é um mineral tão finamente dividido que não costuma trazer problemas de abrasão ou de outros tipos de infortúnios na fabricação do papel. Eventualmente, uma parte dele pode sair pelas lavagens, depurações e drenagens da massa, acompanhando as águas brancas da máquina de papel e das depurações hidrociclônicas. Outra parte acompanha o papel fabricado.

Um abraço Celso Foelkel

Resposta por Paulo Lara: / Answer by Paulo Lara:

Muito obrigado pela ajuda Celso, explicação clara e precisa.